RAPPORT DE SERVICE

NOM	CODE ZIP / VILLE
marc weber	31400 toulouse
RUE	**PAYS**
12 rue des miracles	France

SAV#	DATE
AX-00B62-A	1 déc. 2022
SERVICE	
AG-01PDP-8	

PRODUIT	VOTRE RÉFÉRENCE	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE DE SAV	GARANTIE
Zoom+	**zoom**+	**1384120192**	**Contrôle** & **Update**	**Non**

RÉCAPITULATIF

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ FAIT ?
150-S02 ZOOM+ Ueberpruefungsservice

FONCTIONNALITÉ
L'appareil est conforme aux exigences de la norme sur le DVA EN 300 718-1 et est pleinement fonctionnel.

Vous pouvez à nouveau emmener votre appareil en tournée.

DÉTAILS

VOS DONNÉES	NOTRE DIAGNOSTIC
– Contrôle & Update – Oui, si nécessaire, je souhaite une réparation moyennant un supplément. – Je souhaite que le produit soit éliminé sans frais et dans le respect de l'environnement. (recommandé)	

MESURES DE SERVICE EFFECTUÉES

– La dernière mise à jour a été installée sur votre DVA. Vous trouverez des informations détaillées sur la mise à jour ici: http://www.ortovox.com/update

DANS LE CADRE DE VOTRE SERVICE, LES TESTS SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS AVEC SUCCÈS

INSPECTION visuelle du BOÎTIER	Test de fonctionnement des ELEMENTS
Contrôle des JOINTS	Sac et système de portage testés
Test du timing des impulsions	Contrôle de la fréquence
Test fonctionnel PROPRIÉTAIRE La fréquence d'émission est : 457kHz +10Hz, DOIT ÊTRE 457kHz, tolérance +/-80Hz	Vérification du fonctionnement SMART ANTENNE
Vérification du fonctionnement du CAPTEUR DE POSITION	Vérification fonctionnement de la RECHERCHE (recherche grossière et recherche fine)
Contrôle des CONTACTS DE LA BATTERIE	

Vous souhaitez obtenir toutes les informations relatives à la sécurité de votre appareil ? Alors enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.ortovox.com/registration

RECOMMANDATION: Avant chaque randonnée, il faut vérifier la capacité des piles ainsi que les fonctions d'émission et de recherche du DVA. Le DVA ne doit pas être conservé longtemps avec les piles en place.

RAPPORT DE SERVICE

NOM	CODE ZIP / VILLE
marc weber	31400 toulouse
RUE	**PAYS**
12 rue des miracles	France

SAV#	DATE
AX-00B62-A	1 déc. 2022
SERVICE	
AG-01PDB-D	

PRODUIT	VOTRE RÉFÉRENCE	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE DE SAV	GARANTIE
Zoom+	**zoom+**	**1386293032**	**Contrôle** & **Update**	**Non**

RÉCAPITULATIF

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ FAIT ?
150-S02 ZOOM+ Ueberpruefungsservice

FONCTIONNALITÉ
L'appareil est conforme aux exigences de la norme sur le DVA EN 300 718-1 et est pleinement fonctionnel.

Vous pouvez à nouveau emmener votre appareil en tournée.

DÉTAILS

VOS DONNÉES	NOTRE DIAGNOSTIC
– Contrôle & Update – Oui, si nécessaire, je souhaite une réparation moyennant un supplément. – Je souhaite que le produit soit éliminé sans frais et dans le respect de l'environnement. (recommandé)	

MESURES DE SERVICE EFFECTUÉES
– La dernière mise à jour a été installée sur votre DVA. Vous trouverez des informations détaillées sur la mise à jour ici: http://www.ortovox.com/update

DANS LE CADRE DE VOTRE SERVICE, LES TESTS SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS AVEC SUCCÈS	
INSPECTION visuelle du BOÎTIER	Test de fonctionnement des ELEMENTS
Contrôle des JOINTS	Sac et système de portage testés
Test du timing des impulsions	Contrôle de la fréquence
Test fonctionnel PROPRIÉTAIRE La fréquence d'émission est : 457kHz +10Hz, DOIT ÊTRE 457kHz, tolérance +/-80Hz	Vérification du fonctionnement SMART ANTENNE
Vérification du fonctionnement du CAPTEUR DE POSITION	Vérification fonctionnement de la RECHERCHE (recherche grossière et recherche fine)
Contrôle des CONTACTS DE LA BATTERIE	

Vous souhaitez obtenir toutes les informations relatives à la sécurité de votre appareil ? Alors enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.ortovox.com/registration

RECOMMANDATION: Avant chaque randonnée, il faut vérifier la capacité des piles ainsi que les fonctions d'émission et de recherche du DVA. Le DVA ne doit pas être conservé longtemps avec les piles en place.

RAPPORT DE SERVICE

NOM	CODE ZIP / VILLE
marc weber	31400 toulouse
RUE	**PAYS**
12 rue des miracles	France

SAV#	DATE
AX-00B62-A	1 déc. 2022
SERVICE	
AG-01PDG-P	

PRODUIT	VOTRE RÉFÉRENCE	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE DE SAV	GARANTIE
Zoom+	**zoom+**	**3568825280**	**Contrôle** & **Update**	**Non**

RÉCAPITULATIF

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ FAIT ?
150-S02 ZOOM+ Ueberpruefungsservice

FONCTIONNALITÉ
L'appareil est conforme aux exigences de la norme sur le DVA EN 300 718-1 et est pleinement fonctionnel.

Vous pouvez à nouveau emmener votre appareil en tournée.

DÉTAILS

VOS DONNÉES	NOTRE DIAGNOSTIC
– Contrôle & Update – Oui, si nécessaire, je souhaite une réparation moyennant un supplément. – Je souhaite que le produit soit éliminé sans frais et dans le respect de l'environnement. (recommandé)	

MESURES DE SERVICE EFFECTUÉES

– La dernière mise à jour a été installée sur votre DVA. Vous trouverez des informations détaillées sur la mise à jour ici: http://www.ortovox.com/update

DANS LE CADRE DE VOTRE SERVICE, LES TESTS SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS AVEC SUCCÈS

INSPECTION visuelle du BOÎTIER	Test de fonctionnement des ELEMENTS
Contrôle des JOINTS	Sac et système de portage testés
Test du timing des impulsions	Contrôle de la fréquence
Test fonctionnel PROPRIÉTAIRE La fréquence d'émission est : 457kHz +10Hz, DOIT ÊTRE 457kHz, tolérance +/-80Hz	Vérification du fonctionnement SMART ANTENNE
Vérification du fonctionnement du CAPTEUR DE POSITION	Vérification fonctionnement de la RECHERCHE (recherche grossière et recherche fine)
Contrôle des CONTACTS DE LA BATTERIE	

Vous souhaitez obtenir toutes les informations relatives à la sécurité de votre appareil ? Alors enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.ortovox.com/registration

RECOMMANDATION: Avant chaque randonnée, il faut vérifier la capacité des piles ainsi que les fonctions d'émission et de recherche du DVA. Le DVA ne doit pas être conservé longtemps avec les piles en place.

RAPPORT DE SERVICE

NOM	CODE ZIP / VILLE
marc weber	31400 toulouse
RUE	**PAYS**
12 rue des miracles	France

SAV#	DATE
AX-00B62-A	1 déc. 2022
SERVICE	
AG-01PE6-B	

PRODUIT	VOTRE RÉFÉRENCE	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE DE SAV	GARANTIE
Zoom+	**zoom+**	**3032459726**	**Contrôle** & **Update**	**Non**

RÉCAPITULATIF

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ FAIT ?
150-S02 ZOOM+ Ueberpruefungsservice

FONCTIONNALITÉ
L'appareil est conforme aux exigences de la norme sur le DVA EN 300 718-1 et est pleinement fonctionnel.

Vous pouvez à nouveau emmener votre appareil en tournée.

DÉTAILS

VOS DONNÉES	NOTRE DIAGNOSTIC
– Contrôle & Update – Oui, si nécessaire, je souhaite une réparation moyennant un supplément. – Je souhaite que le produit soit éliminé sans frais et dans le respect de l'environnement. (recommandé)	

MESURES DE SERVICE EFFECTUÉES

– La dernière mise à jour a été installée sur votre DVA. Vous trouverez des informations détaillées sur la mise à jour ici: http://www.ortovox.com/update

DANS LE CADRE DE VOTRE SERVICE, LES TESTS SUPPLÉMENTAIRES SUIVANTS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS AVEC SUCCÈS

INSPECTION visuelle du BOÎTIER	Test de fonctionnement des ELEMENTS
Contrôle des JOINTS	Sac et système de portage testés
Test du timing des impulsions	Contrôle de la fréquence
Test fonctionnel PROPRIÉTAIRE La fréquence d'émission est : 457kHz +10Hz, DOIT ÊTRE 457kHz, tolérance +/-80Hz	Vérification du fonctionnement SMART ANTENNE
Vérification du fonctionnement du CAPTEUR DE POSITION	Vérification fonctionnement de la RECHERCHE (recherche grossière et recherche fine)
Contrôle des CONTACTS DE LA BATTERIE	

Vous souhaitez obtenir toutes les informations relatives à la sécurité de votre appareil ? Alors enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.ortovox.com/registration

RECOMMANDATION: Avant chaque randonnée, il faut vérifier la capacité des piles ainsi que les fonctions d'émission et de recherche du DVA. Le DVA ne doit pas être conservé longtemps avec les piles en place.