RAPPORT D'INTERVENTION

ORTOVOX

NUMÉRO DE TICKET DE SAV: AX-006GW-F
DATE D'INTERVENTION: 11.12.2019
NUMÉRO DE CLIENT: chullanka toulouse

Cher client ORTOVOX,

Nous avonsprocédé à la vérification de votre appareil et vous remercions de votre confiance ! Vous trouverez ci-après le résultat de la prestation effectuée :

MODÈLE	NUMÉRO DE SÉRIE	VOTRE RÉFÉRENCE	ANNÉE DE FABRICATION	NUMÉRO AG
Zoom	1384120192	chullanka toulouse	2013	AG-01B2C-D

DESCRIPTION DU CLIENT

Prestation demandée: Vérification

Si l'appareil est défectueux: Réparation

Garantie: oui

Type de prestation: Vérification

ACTIONS EFFECTUÉES EN SAV:
Il n'y avait pas de défaut dans votre appareil peut être trouvé

L'APPAREIL QUI VOUS A ÉTÉ RENVOYÉ A ÉTÉ SOUMIS AUX TESTS SUIVANTS.:	
Test fonctionnel PROPRIÉTAIRE La fréquence d'émission est : 457kHz +10Hz, DOIT ÊTRE 457kHz, tolérance +/-80Hz	
Vérification fonctionnement de la RECHERCHE (recherche grossière et recherche fine)	
Vérification du fonctionnement du CAPTEUR DE POSITION	Vérification du fonctionnement SMART ANTENNE
Contrôle des CONTACTS DE LA BATTERIE	Test de fonctionnement des ELEMENTS
INSPECTION visuelle du BOÎTIER	Contrôle des JOINTS

L'appareil satisfait aux exigences de la norme DVA EN 300 718-1 et est pleinement fonctionnel.

Votre appareil n'est pas encore enregistré? En vous enregistrant, vous serez tenu informé des nouveautés concernant votre appareil. Pour les appareils qui peuvent être mis à jour (3+, S1+, S1), nous vous informerons dès qu'une mise à jour est disponible chez les revendeurs. Inscrivez-vous sur: www.ortovox.com/registration

Recommandation : avant chaque sortie, la charge de la batterie ainsi que les fonctions émission et réception du DVA doivent être vérifiées. L'appareil ne doit pas être stocké pendant longtemps avec les batteries à l'intérieur.

ORTOVOX
Sportartikel GmbH
Rotwandweg 5
D-82024 Taufkirchen

T +49 (0)89 666 74-0
F +49 (0)89 666 74-20
info@ortovox.com

ortovox.com